

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|--------------------------------------|
| Piso 2 Torre Sur |
| Medicina Preventiva Sala de Espera 1 |
| MCQUAY |
| MCW400H |
| 107HC607010205 |

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico

| Correlativo de Fan Coil | 1182 | |
|-------------------------|------------|--|
| N° de Activo Fijo | 50001076-0 | |
| | | |

N° OT 6392

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Enero, 2022

Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío | 12.3 | |
| Calor | 37.2 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.5 | 2 | 1.5 |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.29 0.27 0.25 0.5

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 24-01-2022

Limpieza general del equipo

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica