

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|---------------------|
| Piso 3 Habitaciones |
| Sur, Habitacion 338 |
| ANWO |
| FCA400CT |
| K117071672 |

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| Correlativo de Fan Coil | 1696 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |
| | |

N° OT 4051 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Noviembre, 2021 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | | |
|------------------------------|----|--|--|--|
| Frío | 10 | | | |
| Calor | 41 | | | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|--|
| Alta | Media | Baja | | | |
| 3.8 | 3.2 | 2.5 | | | |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.22 0.2 0.18 0.42

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fecha Mantención: | 09-11-2021 | | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica