

ORDEN DE TRABAJO

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Técnico 1

Técnico 2

Fan Coil
Piso 5 Clínica
Sur Residencia Médica
YORK
YGFC06CBAHEF
BH12526

N° OT 2921 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Septiembre, 2021 Área Mantención

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.9	
Calor	45.3	

1715

S/R

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.9	2.5	2		

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.56 0.51 0.45 0.64

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Facha Mantanaisin	14.00.0004	
Fecha Mantención:	14-09-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Lowen's Ydel Pierre

Angel Ramos

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica