

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 13 Torre Sur
Consulta 5
YORK
YGFC05CBAHEFXXL-E
F5047005FA08561

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	319
N° de Activo Fijo	50001216-0

N° OT 8344 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Marzo, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.8	
Calor	35	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3	2.6	2.3	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.29 0.27 0.25 0.39

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	14-03-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica