

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. Azotea P7º Torre Sur
Uma 40 Auditorio Aula Magna
YORK
XTI-042X066-BAHA050A
CKPMXT0025

N° de Activo Fijo 50001007-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 3220 Vitacura 5951 Octubre, 2021 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>&gt;</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>&gt;</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	12.9
Calor	41.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	14.8
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1	~		5.18	5.24	5.19	8.3
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención: 19-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Andrés Ramírez

Mantencjön Grupb 1
QR Olabber

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica