

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Split Muro	
Subterráneo N° 2 Torre Sur	
Carpas Vacunatorio Covid 09	
CLARK	
INCM-24HREO	
VKK022005GWPDD9QVJE0138	

N° de Activo Fijo 12004149-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

8225
Av. Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
~
~
✓
~
~
~
~
~
~

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	7.8
Calor	33
Retorno	

Medición de Consumos Eléctricos (A) S **Nominal** Trif Mono R **Ventilador Exterior** 4.22 8.8 **Ventilador Interior** 1.7 0.91 Compresor 1 Compresor 2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	09-03-2022

09-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 **Xavier Matute** Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica