

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Radioterapia - A Sala de Comando Norte
YORK
YGFC08CBAHEFR
F601002FB11458

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	1244
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2247

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Septiembre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.2	
Calor	38.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.1	2.5	2

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.22 0.2 0.19 0.33 Motor 2 0.21 0.2 0.19 0.33 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 29-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica