

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 18
CLARK
INCM-24HREO
VKK022005GWPDDBKYJB0197

N° de Activo Fijo 50003884-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7597
Av. Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~
✓
~
*
*
~

	. (0.5)	
Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	9.5	
Calor	30.5	
Retorno		

Medición de Consumos Eléctricos (A) R S Trif Mono Nominal **Ventilador Exterior** 4.32 8.8 **~ Ventilador Interior** 1.7 **~** 0.92 Compresor 1 Compresor 2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica