

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Box 22
YORK
CCPY04R65V2
1244124432/9146690

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Correlativo de Fan Coil	1880
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2274 Vitacura 5951 **Edificio** Período de Ejecución Septiembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.5	
Calor	37.8	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.2	2.6	2	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.34 0.31 0.29 0.45

Observaciones: Se rea	aliza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

29-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica