

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Ducto	
Sub.1º Urg. Escolar	
Split 03 Medicina Nuclear	
YORK	
B5CCE36HRE	
C703025907008821400001	

N° de Activo Fijo

50002799-0

4716

Vitacura 5951

N° OT

Área

Edificio Período de Ejecución

Noviembre, 2021 Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	10.2			
Calor				
Retorno				

**Observaciones:** 

Técnico 1

Técnico 2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.54			1.4	
Ventilador Interior							
Compresor 1						9	
Compresor 2	·						

Fecha Mantención:	30-11-2021			

Mantención Grupo 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica