

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Mini Split	
Techo HT	
Bodega de Materiales HT 2	
CLARK	
CSU-18HRE2	
CSU-18HRE02	

N° de Activo Fijo

50002868-0

3090

Vitacura 5951

N° OT

Área

Edificio Período de Ejecución

Septiembre, 2021 Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
~
✓
~
✓
✓
~
~
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	6.5			
Calor	44.3			
Retorno				

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
	~	0.85			1.22
	~	0.33			0.53
					5.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 15-09-2021

Técnico 1 Técnico 2

Calor Retorno

> **Xavier Matute Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica