

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil | |
|-------------------------|--|
| Piso 2 Clinica | |
| Norte, Estar Auxiliares | |
| YORK | |
| CCPY04RG5V2 | |
| 124473/9152208 | |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ~ | |
| | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 905 |
|-------------------------|-----|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| 3935 |
|-----------------|
| Vitacura 5951 |
| Noviembre, 2021 |
| Mantención |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|----|--|
| Frío | 10 | |
| Calor | 42 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|
| Alta | Media | Baja | | |
| 3.3 | 2.8 | 2.2 | | |

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.48 0.36 0.25 0.7

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | |
|-------------------|----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Fecha Mantención: | 04-11-2021 | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica