

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	_
Piso -1 Medicina Nuclear	
Medicina Nuclear Recepción	
YORK	
YGFC08CBAHEFL	
F5011007EF20380	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	839
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 1973 Vitacura 5951 **Edificio** Período de Ejecución Septiembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.2
Calor	38.7

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
6.3	5.6	4.6

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.23	0.21	0.19	0.33
0.22	0.2	0.19	0.33
_			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

22-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica