

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil | |
|------------------|--|
| Piso 2 Torre Sur | |
| Pasillo G | |
| YORK | |
| YGFC10CBAHEF-L | |
| F5047013FA08743 | |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

Técnico 1

Técnico 2

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | |
|-------------------------|--|
| N° de Activo Fijo | |

1202 S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 2554 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Octubre, 2021 |
| Mantención |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío | 12.6 | |
| Calor | 38.4 | |
| | | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta | Media | Baja | |
| 3.2 | 2.6 | 2 | |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.32 0.28 0.26 0.55 Motor 2 0.31 0.28 0.26 0.55 Motor 3

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | |
|-------------------|----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Fecha Mantención: | n: 06-10-2021 | |

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Miguel Angel Delgado

Luis Osorio

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica