

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Pasillo Entrada Bunkers Sub.1º Clinica
Vex 134 Bunkers Sur Radioterapia
S&P
ILB /4-2250
5132001800

N° de Activo Fijo 50001802-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5809
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
~	
✓	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

					Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal		
Motor		~	1.35			2.4		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica