

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. Azotea P17º Torre Sur
Uma 09 Renovación Aire Sub.4º Al P4º
YORK
XTI-069X096-BALA050A
CHPMXT0343

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área 7553 Vitacura 5951 Febrero, 2022 Mantención

50001006-0

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>&gt;</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>&gt;</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.2	
Calor	40.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	15.9
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		14.62	13.91	12.89	25
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 22-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1
QR Glabbar

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica