

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso -4	
Coasin Entrada	
YORK	
YGFC10CBAH	
F020104757	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	243
N° de Activo Fijo	50001585-0

N° OT	6278
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Enero, 2022
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.6	
Calor	42.8	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Baja

0.3

0.31

Nominal

0.74

0.74

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.3	2.7	2.1	

Alta Media Motor 1 0.41 0.35 Motor 2 0.38 0.34 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

22-01-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica