

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Inyector de Aire
Estacionamiento Manquehue P2º
VIN 73 Kinesioterapia
YORK
CBM-320/240NT550
5128481800

N° de Activo Fijo 50001851-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 2497 Vitacura 5951 Octubre, 2021 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		1.46	1.48	1.39	4

Observaciones: Se realiz		realiza mantención preventiva			
Fecha Mante	nción: 05-10-2021				
Técnico 1	Yohansson Henrito				
Técnico 2	Andrés Ramírez				
L					

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica