

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire	
PASILLOS PABELLON P4 VIT	
PASILLO SUCIO, MAMPARA SUR, EQUIPO 1	
S&P	
FM-1209X-2Y-MC	
A4420-C	

N° de Activo Fijo 50004043-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 9431
Av. Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.5	7.6

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		✓	0.52		0.44	0.59	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 13-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica