

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 1 Habitaciones
Norte, Pediatría Hospitalizados Habi .115
YORK
S/REG
S/REG

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1024
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 9027 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.2	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.4	2	1.6		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.36 0.33 0.27 0.51

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	04-04-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

04-04-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica