

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|-----------------|
| Piso -2 |
| A. P. Recepción |
| YORK |
| YGFC08CBAHEF-R |
| F5011008EF20442 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|---|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | • |

| Correlativo de Fan Coil | 23 |
|-------------------------|------------|
| N° de Activo Fijo | 50001302-0 |

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 3654 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Octubre, 2021 |
| Mantención |

Chequeo de Temperaturas (°C)

11.2

36.8

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|
| Alta | Media | Baja | | |

1.5

1

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.21
 0.2
 0.19
 0.33

 0.23
 0.21
 0.19
 0.33

Frío

Calor

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 28-10-2021

Técnico 1 Técnico 2

2

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica