

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Ducto
Sala De Maquina Piso -1
Split 280 Respaldo Scanner
ANWO
GDA36E-00
63229940754

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5960	
Vitacura 5951	
Enero, 2022	
Mantención	

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.9		
Calor			
Retorno			

				Medición de Cons	umos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.62			0.95
Ventilador Interior						
Compresor 1						4.35
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

Fecha Mantención: 11-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantencjón Grupb 1

OR-Plantór

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica