

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -3
Nuevo Bodega Farmacia 1
YORK
YGFC14CBAHEFXRDF
50530B80924667

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

N° de Activo Fijo	50002105-0
N° OT	6590
Edificio	Vitacura 5951

Correlativo de Fan Coil

Período Área

	6590	
	Vitacura 5951	
de Ejecución	Enero, 2022	
	Mantención	

511

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío 13.6		
Calor	13.6	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2	1.4	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Alta	Media	Baja	Nominal	
0.37	0.35	0.32	0.6	
0.38	0.35	0.32	0.6	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	25-01-2022		

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica