

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
SUBT -1 TORRE MEDICA
C. ALIMENTACION - CUARTO CALIENTE PACIENTES
S&P
FM1212X2YMC
S/R

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8450
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Alta	Baja
8.2	6.9
	8.2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		>	0.56		0.41	0.7	
Motor 2							

Observaciones: Se realiza man		a mantención preventiva
Fecha Mante	ención: 15-03-202	2
Tápping 1	Varian Matuta	
Técnico 1	Xavier Matute	
Técnico 2	Luis Osorio	

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica