

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso 6 Habitaciones	
Sur, Habitación 633	
YORK	
YGFC06CBASEFR	
50531C64668990	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1758
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

1576
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío 13.9		
Calor	38.1	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2.4	2.2	

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.36 0.34 0.31 0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	14-09-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2 Angel Ramos

Martension Grupo 3

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica