

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 1 Habitaciones	
Sur, Pediatría Hab.139	
YORK	
MKT3-400FG30	
50531C84874526	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1797
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5970 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10.9		
Calor	40.2		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.4	1.7	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.29 0.27 0.25 0.38

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	16-01-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

16-01-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica