

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 17
CLARK
INCM-24HREO
VKK022005GWPDDBKYJB0118

N° de Activo Fijo

50003883-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

Av. Vitacura 5951

Diciembre, 2021

Mantención

4918

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
·

Chequeo de Temperaturas (°C)					
Frío	8.3				
Calor	34				
Retorno					

**Observaciones:** 

Técnico 2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	4.89			8.8	
Ventilador Interior		<b>✓</b>	0.91			1.7	
Compresor 1							
Compresor 2					_		

Fecha Manten	nción: 12-12-2021	_		
Técnico 1	Xavier Matute			

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Luis Osorio

Se realiza mantención preventiva

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica