

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 3 Torre Sur
Urodinamia HT
YORK
YGFC06AHEFXXRDE
50530B70442162

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1943
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

4107
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Baja

0.32

Nominal

0.63

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
3.8	2.9	1.8

10-11-2021

Alta Media Motor 1 0.48 0.36 Motor 2 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas** 

Fecha Mantención:

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica