

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Vrv	
Piso 1 Exterior R. Maluenda	
Inyecta Piso 5	
LG	
AR48200LTE4	
511KCDG05C98	

N° de Activo Fijo	50003047-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3166
Rafael Maluenda 1600
Septiembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>~</b>
<b>✓</b>
~
~
<b>✓</b>
<b>✓</b>
~
<b>✓</b>
<b>✓</b>
~
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	6.2	
Calor	39.8	
Retorno		

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
<b>✓</b>		1	0.85	0.7	1.7
<b>✓</b>		1.1	0.9	0.7	1.7
					19.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

OR Diamón

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica