

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1
Piso -1 Odontologia Consulta 2
YORK
CPY06R6SV2R6ER3
9146690

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

~	
~	
✓	
~	
✓	
~	
~	
✓	
~	
~	
~	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	1233
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

1987	
Vitacura 5951	
Septiembre, 2021	
Mantención	

✓		Chequeo de Temperaturas (°C)	
✓		Frío	11.4
✓		Calor	41.2
✓	_		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.8	3.3	2.5

Alta Media 0.81 0.44 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Baja

0.32

Nominal

1.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

22-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica