

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

Ventilador Extractor de Aire	
Estacionamiento Sub.3º Torre Sur	
Vex 51 Estacionamientos Sub.3°	
TETLAK	
ESP	
0567-B	

N° de Activo Fijo 50001840-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6744	
Vitacura 5951	
Enero, 2022	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
<b>✓</b>

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>~</b>		17.35	17.81	17.92	40.59

Se realiza mantención preventiva
26-01-2022

Mantencion Grupo 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica