

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso -3 Roperia
Roperia-Entrega Ropa Limpia
ANWO
FCA400CT
K112071008

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1410
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT8537EdificioVitacura 5951Período de EjecuciónMarzo, 2022ÁreaMantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11	
Calor	39.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
2.6	2	1.4		

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.24 0.22 0.19 0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-03-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

Iros Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica