

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|------------------------------|
| Piso -1 Hemodialisis |
| Hemodiálisis, Lado Oriente 3 |
| YORK |
| YGFC04CBAHEF-R |
| F5011004EF20194 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 635 | |
|-------------------------|------------|--|
| N° de Activo Fijo | 50001279-0 | |

N° OT 6064

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Enero, 2022

Área Mantención

| Chequeo de Ter | nperaturas (°C) |
|----------------|-----------------|
| Frío | 12.3 |
| Calor | 37.5 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.6 | 2 | 1.4 |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.24 0.22 0.2 0.3

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 19-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica