

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

N° de Activo Fijo 50001804-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 8249          |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Marzo, 2022   |
| Mantención    |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ |  |
|---|--|
| ✓ |  |
| ✓ |  |
| ✓ |  |
| ✓ |  |
| ✓ |  |
| ✓ |  |
| ✓ |  |
| ✓ |  |
| ✓ |  |
|   |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     |  |

|       |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |   |   |         |  |  |  |
|-------|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|--|--|--|
|       | Trif | Mono | R                                   | S | Т | Nominal |  |  |  |
| Motor |      | ~    | 1.32                                |   |   | 2.6     |  |  |  |

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |   |
|-------------------|----------------------------------|---|
|                   |                                  |   |
|                   |                                  |   |
|                   |                                  | ╛ |
| Fecha Mantención: | 00-03-2022                       |   |

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica