

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|------------------------------------|
| Sala De Maq. Azotea P17º Torre Sur |
| Vex 61 Torre Sur Extractor General |
| SODECA |
| CDXR 30/28 |
| THS-9659 |

N° de Activo Fijo 50001422-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 9198 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Abril, 2022 |
| Mantención |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ | |
|-------------|--|
| ✓ | |
| > | |
| > | |
| > | |
| ~ | |
| > | |
| > | |
| ✓ | |
| > | |
| | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 0 |
|-------------------------------------|---|

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|----------|------|-------------------------------------|-------|-------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Motor | ~ | | 11.78 | 12.56 | 12.94 | 28.78 |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 08-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica