

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 5 Mo
Hallsur Poniente Usv 5.11
YORK
YGFC12CBAHEFXR
50531E19667120

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	630
N° de Activo Fijo	50002131-0

N° OT 8034 **Edificio** Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Marzo, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.2		
Calor	40.8		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.4	2.6	1.9	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.31 0.29 0.28 0.48 0.29 0.27 0.26 0.48

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	04-03-2022	

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica