

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 14 Torre Sur	
Consulta 6	
YORK	
YGFC06CBAHEF-E	
F5047007FA08593	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>

Correlativo de Fan Coil	330
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 8255 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Marzo, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.8	
Calor	36	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3	2.6	2.2		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.41 0.38 0.35 0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	09-03-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica