

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|---------------------------------------|
| Sala De Maq. Jardin Vitacura |
| Vex 129 Habitacion 182 Uci Pediatrica |
| S&P |
| TD2000/315 |
| 01AC6092 |

N° de Activo Fijo 50001779-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 3916
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ |
|----------|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|
| | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | | |
|-------|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|--|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal | |
| Motor | | ~ | 0.91 | | | 1.1 | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|----------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha Mantención: 03-11-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica