

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 4 Torre Sur
Consulta 10
YORK
YGFC06CBAHEF-R
F5047008FA08638

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
✓	
<b>~</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	269
N° de Activo Fijo	50001378-0

N° OT 7063 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.4
Calor	37.6

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2.8	2.2	1.4

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.38 0.36 0.34 0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

10-02-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica