

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 14 Torre Sur
Sala De Enfermera
YORK
YBFC06CBAHEFXXL-E
F5047007FA08603

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1420
N° de Activo Fijo	50001322-0

N° OT 4845 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13	
Calor	39	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.7	2	1.3	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.37 0.34 0.31 0.63

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	· 11-12-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1

Técnico 2

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Xavier Matute

Luis Osorio

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica