

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -1 Casino
Casino 4
YORK
YGFC12CBAHEF-L
F5011011EF19409

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	160
N° de Activo Fijo	50001582-0

N° OT 9520 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	20.5		
Calor	20.5		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	0	0	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.38 0.65 Motor 2 0.4 0.65 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	18-04-2022	

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica