

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 6 Habitaciones
Sur, Habitación 608
YORK
YGFC06CBASEFXLEH
50531C64668999

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	1736
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 1769
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Septiembre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	10.2			
Calor	40.4			

Medición de Velocidad de Aire (m/s)					
Alta	Media	Baja			
3.3	2.7	2.3			

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.41 0.38 0.36 0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	16-09-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1

Técnico 2

Lowen's Ydel Pierre Angel Ramos

Mantension Grupo 3 OR Oleaner Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica