

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

N° de Activo Fijo 50002788-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3141
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Alta	Baja
5.9	4.4
	5.9

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		~	0.55		0.42	0.85
Motor 2						

Fecha Manter	nción: 16-10-2021		
Técnico 1	Xavier Matute		
Técnico 2	Luis Osorio		
		ADIOS .	
	Mantención Grupo 2 OR Cleanen	Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner	
		Supervisor de Maintendon QR Cleaner	

Firma Técnico

Se realiza mantención preventiva

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica