

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sur Poniente Hualtatas
Vex-562 Estacionamiento Sub N°5 Manquehue 2
TECNIFAN
30/28
10854

N° de Activo Fijo	50003123-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2388	
Vitacura 5951	
Septiembre, 2021	
Mantención	

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		3.7	3.5	3.6	6.48

Observacione	es: Se realiza ma
Fecha Manter	nción: 30-09-2021
Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica