

## ORDEN DE TRABAJO

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso -1 Medicina Nuclear	
Medicina Nuclear Pasillo Norte	
YORK	
CCPY12R65V2R6ER3	
124432/9146690	

Limpieza de filtros

N° OT 5203 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Diciembre, 2021 Área Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío 11.4		
Calor	40	

837

S/R

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.4	2.2	1.9

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.89	0.66	0.49	1
1.05	0.91	0.76	1.3
_			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Xavier Matute

Luis Osorio

Técnico 1

Técnico 2

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica