

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 1

Técnico 2

Ventilador Extractor de Aire
Sala De Maq. P7º Sur-A Clinica
Vex 31 Habitaciones Nor-Poniente
TETLAK
ESP
0381-B

N° de Activo Fijo 50001827-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4800
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
<b>✓</b>	
<b>&gt;</b>	
>	
>	
<b>~</b>	
<b>&gt;</b>	
<b>&gt;</b>	
<b>✓</b>	
<b>&gt;</b>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>✓</b>		0.86	0.82	0.85	1.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	08-12-2021

Mantención Grupo 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica