

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 1 Habitaciones
Sur, Pediatría Hab.133
YORK
MKT3-400FG30
50531C84874525

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1780
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2505 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.9	
Calor	41.9	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	3	2.5	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.3 0.27 0.25 0.38 Motor 2 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

05-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica