

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 2 Habitacion	
Norte, Hab 225	
YORK	
S/REG	
S/REG	

Limpieza de filtros **~** Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño **~** Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) **~** Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas **~** Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones **~** Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Correlativo de Fan Coil	934
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 10056 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Abril, 2022 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	10			
Calor	40			

Medición de Velocidad de Aire (m/s)					
Alta	Media	Baja			
3.4	2.6	1.8			

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.26 0.24 0.23 0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	04-04-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1

Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica