

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Split Ducto
Sub.1° Urg. Escolar
Split 03 Medicina Nuclear
YORK
B5CCE36HRE
C703025907008821400001

N° de Activo Fijo

50002799-0

N° OT

Edificio

Área

Período de Ejecución

6771 Vitacura 5951 Enero, 2022 Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>&gt;</b>	
<b>&gt;</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
~	
~	
~	
~	

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.6			
Calor				
Retorno				

				Medición de Consi	umos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.76			1.4
Ventilador Interior						
Compresor 1						9
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	ón: 26-01-2022	

26-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ Mantención Grupo 1
QR Olabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica