

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sala De Maq.S Azotea P17º Torre Sur
Vex 56 Anatomia Patologica
SYSTEMAIR
KVB12/12
THS-09-56

N° de Activo Fijo 50001787-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 6259
Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

					Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor	<b>~</b>		1.85	1.83	1.86	2.72	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 21-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantencion Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica